CERTIFICATO INDIPENDENTE DI BATTERIA

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

NUMERO DEL CERTIFICATO: C60BD189-1B12-4A1F-9645-5068B1FB0AA6

VEICOLO

MARCA: Audi
MODELLO: Q5 TFSIe - 17,9 kWh
CHILOMETRAGGIO: 60.778 km
VIN: WAUZZZFY7N2025632
DATA E ORA: 17/11/26, 15:28
ESEGUITO DA: AOC Lugano

RISULTATI

Indipendente
STATO DI SALUTE (SOH)


84,9 %

ENERGIA 12kWh | 14kWh

AUTONOMIA WLTP 53km | 62km

VALUTAZIONE

BENCHMARKING
Come si colloca il veicolo rispetto a veicoli comparabili?



CONTROLLI

- Sistema di gestione della batteria (BMS) ✓
- Sensore della batteria ✓
- Misure della batteria ✓
- Tensioni delle celle della batteria ✓
- Comunicazione con il veicolo ✓

SCAN FOR DETAILS

VALUTAZIONE

STATO DI SALUTE DISCRETO - NESSUNA ANOMALIA RILEVATA

Sulla base della diagnostica dettagliata della batteria eseguita con l'AVILOO FLASH Test, certifichiamo che la batteria di trazione di questo veicolo è in condizioni discrete.

La batteria di trazione è quindi ufficialmente certificata AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

ESEGUITO DA:

amag

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

ENERGIA

	Lorda	Netta (nominale)	Utilizzabile
Attuale:	15,2kWh	12,2kWh	12,2kWh
Nuova:	17,9kWh	14,4kWh	14,4kWh

AUTONOMIA

	WLTP	Tipica
Attuale:	48-53km	39km
Nuova:	56-62km	45km

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE

AVILOO Box collegato. **15:28:48**

- FLASH Test avviato. ✓
- Acquisizione dei dati avviata. ✓
- Veicolo rilevato. ✓
- Acquisizione dei dati completata. ✓
- Analisi dei dati avviata. ✓
- Analisi dei dati completata. ✓

SENSORI

- Sensore di tensione ✓
- Sensore di corrente ✓
- Sensori di temperatura ✓
- Sensori di tensione delle celle ✓

BMS


	Valore	Stato
Stato di carica (SoC) del BMS*:	24%	
Precisione del calcolo del SoC:		✓
Stato di salute (SoH) del BMS*:	83%	
Precisione del calcolo del SoH:		✓

MISURE

	Min	Max	Delta	Stato
Temperatura della batteria	22,0°C	24,0°C	2,0°C	✓
Tensione della cella	3,560V	3,570V	10mV	✓
Tensione del pacco batteria	370,9V			
Corrente media	-1,2A			

TENSIONI DELLE CELLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.566	3.568	3.566	3.566	3.566	3.565	3.568	3.567	3.565	3.568	3.568	3.568	3.564	3.567	3.569	3.567	3.568	3.565	3.565	3.567
21 - 40	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.564	3.569	3.569	3.567	3.569	3.566	3.568	3.565	3.566	3.569	3.570	3.568	3.565	3.570
41 - 60	3.569	3.569	3.567	3.569	3.567	3.567	3.566	3.565	3.566	3.567	3.563	3.567	3.566	3.566	3.566	3.566	3.565	3.564	3.565	3.565
61 - 80	3.566	3.566	3.566	3.567	3.567	3.563	3.566	3.564	3.568	3.569	3.563	3.564	3.568	3.567	3.565	3.565	3.563	3.561	3.566	3.565
81 - 100	3.566	3.566	3.567	3.566	3.564	3.566	3.564	3.560	3.565	3.562	3.562	3.564	3.567	3.570	3.563	3.564	3.567	3.566	3.566	3.569
101 - 104	3.564	3.568	3.563	3.566																



*I valori qui riportati sono stati letti direttamente dal sistema di gestione della batteria (BMS) del veicolo e sono calcolati e forniti dal costruttore del veicolo. Lo stato di salute (SoH) visualizzato corrisponde al valore comunicato dal BMS ed è certificato CARA.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Il risultato del test comprende lo stato di salute (SoH) della batteria di trazione calcolato al momento della prova. La determinazione si basa sui dati forniti dal veicolo, che vengono valutati dagli algoritmi di AVILOO mediante modelli statistici e analitici. La manipolazione dei dati nella centralina comporta un risultato errato. Il SoH indicato presenta un intervallo di oscillazione (scostamento) di origine tecnica non superiore al 3% in almeno il 95% delle misurazioni di riferimento. Si noti che questa tolleranza si applica alla determinazione del SoH a livello di cella e non al SoH dell'intera batteria, poiché lo stato di carica delle singole celle può variare, con possibili effetti negativi sul SoH attuale della batteria. Tali differenze possono tuttavia essere compensate dal sistema di gestione della batteria (BMS) o durante una calibrazione. Il risultato riflette le condizioni della batteria al momento del test. Da esso non è possibile trarre conclusioni sul futuro stato di salute della batteria. Le indicazioni relative a danni meccanici o a influenze esterne non fanno parte di questa diagnosi.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

C60BD189-1B12-4A1F-9645-5068B1FB0AA6